


Собенты 3М – эффективная ликвидация разливов на производстве



Аварийный разлив при разгрузке/погрузке

- Стыки трубопроводов и емкостей
- Точки слива/налива

Аварии при транспортировке

Склад:

- готовая продукция (жидкость в таре)
- места хранения ГСМ
- зона работы погрузчиков

Трансформаторная

Вентеляционная

Аккумуляторная

Станки Гидравлические прессы

Узлы и механизмы, в которых жидкость присутствует в качестве основного или вспомогательного элемента:

- Линия фасовки жидкого продукта
- Транспорт жидкости по производству (трубы, емкости и т.д.).

Загрязнения ливневых стоков нефтепродуктами

Разливы нефтепродуктов на поверхности воды

Зона ремонта оборудования

